

数控车工考场准备通知单

一、材料准备

名 称	规格	数量	要求
45#	$\Phi 50 \times 70$	1根/每位考生	考场准备
45#	$\Phi 50 \times 50$	1根/每位考生	考场准备

二、设备准备

名称	型号	数量	要求
数控车床		1台/每位考生	考场准备
卡盘扳手	相应车床	1副/每台车	考场准备
刀架扳手	相应车床	1副/每台车	考场准备

说明：

- (1) 若设备数量有限, 考试可分批进行, 但必须保证每位考生有一台车床。
- (2) 考场电源功率必须能满足所有设备正常启动工作。
- (3) 考场应配有相应数量的清扫工具。
- (4) 每个考场需配有电刻笔及编号工位。

人员要求

- 1、监考人员数量与考生人数之比为1比5。
- 2、每个考场至少配机修工、维修电工、医护人员各1名。
- 3、监考人员、考试服务人员(机修工、维修电工、医护人员)必须于考试前30分钟到达考场。

数控车工选手准备清单

一、工、刃、量、辅具

类别	序号	名 称	型号或规格	数量	备注
切削工具	1	主偏角 93° 尖头外圆车刀	20×20mm	1	
	2	麻花钻	Φ 18mm	各 1	
	3	主偏角 95° 外圆车刀	20×20mm	1	
	4	内孔镗刀	Φ 14×200mm	1	自带刀套
	5	外螺纹车刀	2mm 螺距	1	
	6	中心钻	A3mm	1	
	7	3mm 切槽刀	20×20mm	1	
	8	内螺纹车刀	2mm 螺距	1	
	9	切断刀	切断长度 30mm	1	
测量工具	1	百分表	量程5mm/0.01	1	一级
	2	万能角度尺	2' /0-320°	1	一级
	3	千分尺	0.01/0-150.0	1套	一级
	4	游标卡尺	0.02/0-150	1	一级
	5	深度卡尺	0.02/0-200	1	一级
	6	磁力表座		1	
	7	杠杆百分表	0.01/±0.4	1	一级
	8	内径百分表	18-36	1	一级
	9	螺纹环规	M24×1.5-6g	1套	
	10	螺纹塞规	M24×1.5-7H	1套	
	11	圆弧R规	1-25	1	
操作工具	1	变径套	莫氏1~5号	1套	
	2	刀垫片	自选	自选	
	3	钻夹头	莫氏4号	1	
	4	铜皮	自选	自定	
	5	刷子	自选	1	
	6	活顶尖	自选	自定	
	7	油石	自选	自定	
	8	铜棒	自选	自定	
	9	计算器		1	带三角函数